

1 FUNDAMENTOS DA SEGURANÇA

Não execute uma tarefa a não ser que tenha sido treinado, equipado e autorizado para tal.
Em caso de dúvida, pergunte ao seu supervisor, gerente ou responsável.

COMPETÊNCIA E AUTORIZAÇÃO

- Esteja capaz e autorizado a executar a tarefa.
- Esteja fisicamente preparado para o trabalho, saudável, descansado e sem efeitos de drogas ou álcool.
- Verifique se possui as devidas permissões de trabalho antes de começar a tarefa.

AVALIAÇÃO DE RISCOS / PRÁTICAS DE TRABALHO SEGURO

- Avalie os riscos associados à tarefa.
- Compreenda os procedimentos/práticas de trabalho seguro exigidos pela tarefa e siga-os à risca.
- Certifique-se sempre de que não está na linha de fogo.
- Use ou atenda ao rádio/celular apenas quando tiver certeza de que seja seguro fazê-lo.

SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAQUINÁRIO

- Observe e siga as orientações da sinalização de segurança.
- Use apenas ferramentas e equipamentos corretos e certifique-se de que estejam em boas condições.
- Sempre execute as inspeções de pré-uso das ferramentas, equipamentos e maquinário antes de iniciar o trabalho.

EPI E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

- Use sempre um equipamento de proteção individual (EPI) que seja apropriado para a tarefa e esteja em boas condições.
- Nunca utilize um dispositivo de segurança.

GESTÃO DE MUDANÇAS

- Pare e reavalie o risco caso o conteúdo da tarefa ou circunstâncias do trabalho mudem.
- Saiba o que fazer em caso de emergência.

COMUNICAÇÃO DE SEGURANÇA

- Participe sempre das reuniões da equipe de segurança no início do turno; compartilhe questões de segurança e resolva reclamações ou possíveis situações de risco.
- Comunique imediatamente todos os incidentes e ferimentos antes de sair do turno.
- Seja um "vigilante dos colegas" – não permita que eles se ponham em risco ou exponham outras pessoas ao perigo.

2 OPERAÇÕES NA LAVRA, MINA E PILHA DE ESTOCAGEM

Não entre em uma área de acesso restrito ou lavra, a não ser que tenha permissão para fazê-lo, e sempre obedeça às regras e normas para a área.

ENTRADA E OPERAÇÕES

- Obedeça sempre aos procedimentos e às práticas de trabalho seguro especificados para a entrada do site.
- Nunca entre em áreas em que o piso esteja sem suporte.
- Sempre inspecione sua área de trabalho conforme o treinamento recebido.
- Nunca entre em uma área onde as condições de ventilação estejam ou pareçam estar abaixo do padrão.
- Não ultrapasse as barricadas colocadas para indicar locais de detonação fechada ou com indicações para aguardar.
- Não fique no caminho do raspador ou do guincho.
- Não se positione "na linha de fogo" de entupimentos de material lavrado e acúmulo de água em passagens de minério.
- Nunca atravessse por cima/baixo de correias transportadoras, exceto nos pontos especificados para tal.
- Não entre em áreas de acesso restrito na base/crista das paredes em cavas abertas de minas.
- Não entre em áreas de acesso restrito ao redor de bancadas subterrâneas, faces lavradas, depósitos de lixo e áreas de detonação em cavas abertas de minas e pedreiras.
- Nunca entre nas áreas de escavação ou valas em que as paredes laterais não estejam devidamente apoiadas.
- Nunca entre em pontos que estejam abaixo das pilhas de estocagem (através de túneis ou inclinações).
- Mantenha as faces das pilhas de estocagem em ângulo e altura seguros – não corte a base.

EXPLOSIVOS

- Não use ou manuseie explosivos, a não ser que seja autorizado para tal.
- Obedeça aos procedimentos do seu site e sempre evague a zona de perigo antes da detonação.
- Examine o material detonado antes de iniciar as operações de carregamento, para verificar possíveis falhas ocorridas na explosão.

Regras de Ouro

As Regras de Ouro de Segurança da Anglo American foram elaboradas após revermos a ocorrência de acidentes fatais em nossa empresa. Mais de 80% das fatalidades ocorreram nas áreas cobertas por estas regras.



3 ESPAÇOS CONFINADOS

Não entre em um espaço confinado sem compreender e obedecer aos procedimentos para espaços confinados de seu site.

OPÇÕES ALTERNATIVAS

- Trabalhe em um espaço confinado somente se não for possível executar a tarefa em um outro local.

PROCEDIMENTOS DE ESPAÇOS CONFINADOS

- Compreenda e trabalhe exatamente de acordo com as exigências de entrada e de trabalho seguro no espaço confinado em que você vai operar.
- Nunca trabalhe sozinho – deverá sempre haver uma outra pessoa que possa proporcionar uma ação de resposta de emergência, caso surjam dificuldades.

4 TRABALHANDO EM ALTURAS

Quando trabalhar em alturas, use sempre o equipamento de segurança para proteger-se em caso de quedas.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS E CONTRA QUEDAS DE OBJETOS

- Nunca trabalhe em alturas onde exista risco de queda, especialmente acima de 1,8 metro, sem considerar as medidas de prevenção ou proteção contra queda.
- Somente use plataformas, andaimes e outras estruturas temporárias que tenham sido devidamente construídas por pessoas competentes e autorizadas.
- Elimine o risco de itens suspensos caírem em cima de pessoas.
- Nunca trabalhe sozinho – deverá sempre haver uma outra pessoa que possa proporcionar uma ação de resposta de emergência, caso surjam dificuldades.

5 ISOLAMENTO DE ENERGIA E MAQUINÁRIO

Certifique-se de que todas as fontes de energia tenham sido isoladas e a energia armazenada tenha sido devidamente liberada/armazenada antes de iniciar um trabalho em uma peça do equipamento.

Travamento – Etiquetagem – Teste

CONTROLE DE ENERGIA PERIGOSA

- Identifique todas as fontes de energia associadas a qualquer tarefa ou atividade, incluindo energia elétrica, mecânica, química, potencial, hidráulica, cinética, etc.
- Certifique-se de que todos os pontos de energia elétrica que possam causar danos tenham sido devidamente isoladas na fonte.
- Certifique-se de que toda a energia tenha sido devidamente liberada ou armazenada antes de iniciar o trabalho.
- Certifique-se de que foram controlados os equipamentos e as fontes de energia corretos.

TRAVAMENTO, ETIQUETAGEM E TESTE

- Use sempre sua própria trava e etiquetas.

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Certifique-se de que todos os sistemas de segurança e proteção sejam reinstalados/reativados.

6 EQUIPAMENTO MÓVEL PESADO E VEÍCULOS LEVES

Obedeça sempre às regras de trânsito para o seu site.

OPERADOR DE VEÍCULOS / SEGURANÇA DO PASSAGEIRO

- Opere veículos/equipamentos móveis pesados apenas se todos os dispositivos de segurança estiverem funcionando de forma eficaz.
- Mantenha os equipamentos móveis pesados/veículos leves sempre ligados durante a operação.
- Obedeça às regras de trânsito e limites de velocidade.
- Use o cinto de segurança.
- Ao dirigir, não use telefones ou rádios que requeiram manuseio – use sempre os dispositivos que mantenham as mãos livres.
- Nunca deixe a chave na ignição em veículos/equipamentos móveis pesados não supervisionados.
- Viaje apenas em veículos que sejam especificamente projetados para o transporte de passageiros.
- Certifique-se de que materiais/equipamentos pessoais/seguros/não-seguros estejam sempre separados.
- Sempre opere veículos/equipamentos móveis pesados dentro dos limites especificados para carga/função máximos.
- Motoristas/operatores não deverão dar partida antes que todos os passageiros estejam devidamente assentados e seguros ou quando pedestres estiverem dentro da área de perigo da unidade/veículo.
- Nunca dê marcha a ré sem visão ($\text{visão} < 360^\circ$) quando houver alguma atividade de pedestres na vizinhança, a não ser que seja guiado por um auxiliar.

SEGURANÇA DE PEDESTRES

- Pedestres deverão sempre dar preferência para os equipamentos móveis.
- Pedestres não deverão estar na proximidade de equipamentos móveis – manter distância no mínimo do tamanho de um veículo em todas as direções e nunca no ponto cego do motorista.
- Pedestres deverão sempre alertar os operadores de equipamentos móveis da sua presença, assegurando-se de que os mesmos os viram, mantendo-se sempre no campo de visão do operador, e deverão se aproximar da unidade somente com a aprovação deste.

7 MANUSEIO MECÂNICO

Certifique-se de que o dispositivo de içamento seja capaz de içar a carga e nunca permita que alguém esteja na zona de queda / tráfego da carga.

CERTIFICADO

- Assegure-se de que o certificado de segurança/operação do dispositivo de içamento esteja válido.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- Antes de iniciar, se todos os dispositivos de segurança, como a sirene, estão funcionando corretamente.
- Use sempre um veículo interceptor ou guia para guindastes, quando exigido pela prática de trabalho seguro, e mantenha a linha de visão se não houver algum rádio disponível e for usada a sinalização manual.
- Use sempre o dispositivo de içamento adequado para a carga/material a ser movido.

LIMITES DA CARGA

- Certifique-se de que a carga e o "alcance" não excedam a capacidade e estabilidade do equipamento de içamento.

ÁREA DE PERIGO

- Nunca permita que veículos ou pessoas estejam na zona de queda da carga suspensa, dispositivo de içamento ou pontes rolantes.

8 ACÚMULO DE ÁGUA E LÍQUIDOS

Use sempre um colete salva-vida e nunca trabalhe sozinho em represas ou na área de qualquer grande acúmulo de água/líquido.

TRABALHANDO PRÓXIMO OU DENTRO DE ACÚMULOS DE LÍQUIDOS

- Comunique ao responsável antes de trabalhar dentro ou próximo a uma represa ou acúmulo de água/líquido.
- Nunca trabalhe sozinho – deverá haver sempre uma outra pessoa que possa iniciar uma ação de resposta de emergência, caso surjam dificuldades.

DISPOSITIVOS DE FLUTUAÇÃO

- Use sempre um colete salva-vidas/dispositivo de flutuação (amarrado a uma estrutura fixa) ao trabalhar em ou próximo a uma represa ou acúmulo de água/líquidos.

9 SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E PERIGOSAS

Certifique-se de que sabe manusear, armazenar e jogar fora as substâncias químicas e perigosas com as quais você esteja trabalhando.

MANUSEIO E DESCARTE SEGUROS

- Compreenda sempre a Planilha de Segurança e as Práticas de Trabalho Seguro para substâncias químicas perigosas antes de manuseá-las e usá-las.
- Adote a prática recomendada para garantir que você sabe manusear, armazenar e jogar fora substâncias químicas perigosas de forma segura.
- Conheça todos os procedimentos de emergência e tenha o kit de descontaminação à mão, caso ocorra uma exposição ou contaminação indevida.

10 METAIS QUENTES

Entre/trabalhe em áreas onde haja metais/escórias quentes somente se tiver a devida permissão.

ENTRADA E OPERAÇÕES

- Não entre em áreas de acesso restrito sem permissão, ou seja, em pisos da área de fornos, corredores de fornos ou áreas onde metais/escórias ou gases quentes representem um risco.
- Certifique-se de que todas as precauções sejam tomadas para prevenir contato de água com metais/escórias quentes.

EQUIPAMENTO E PESSOAL

- Nunca inicie operações de vazamento do forno antes que a área seja considerada segura pelo responsável.
- Sempre remova resíduos de metais/escórias quentes de acordo com os procedimentos aprovados.
- Nunca permita que cilindros pressurizados ou de gás (com exceção de extintores de incêndio), tais como isqueiros de butano, permaneçam ou sejam armazenados em áreas demarcadas para metais/escórias quentes.
- Nunca armazene materiais inflamáveis próximo a metais/escórias quentes – certifique-se de que existem áreas de armazenagem devidamente blindadas.

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA

- Inspecione regularmente os equipamentos de emergência.
- Certifique-se de que recebeu o devido treinamento de resposta de emergência, tal como o que fazer no caso de queimaduras.