



BOLETIM PREVENCIÓNISTA

USANDO RETROESCAVADEIRAS OU CARREGADEIRAS

O que pode acontecer

- Esmagamento de braços, pernas, ou outras partes do corpo
- A perda de audição
- Doença ou morte provocadas pela exposição ao monóxido de carbono
- Envenenamento provocado por óxido nítrico

antes de usar

- Faça uma inspeção pré uso da máquina todos os dias para detectar peças ausentes, danificadas ou quebradas;
- Faça os reparos ou substituições necessárias
- Mantenha a máquina limpa - especialmente escadas, corrimão ; pedais; chão da cabine;

Superfícies escorregadias são muito perigosas.

Remova ou proteja os objetos soltos na área do motorista e que possam interferir com controles operacionais

Ao subir no equipamento, utilize os corrimãos, escadas

Antes de operar certifique-se de que esta usando o cinto de segurança.

Durante o uso

- Mantenha a concha tão baixo quanto possível ao ligar e transportar material
- Nivele o equipamento, utilize os estabilizadores e opere a retroescavadeira apenas quando estiver sentado

BOLETIM PREVENCONISTA

- Se você despejar o conteúdo da concha ladeira abaixo, faça-o lentamente para evitar tombamento da máquina
- Se usar a retroescavadeira como uma talha, mantenha o peso sobre o dorso da máquina - nunca no lado -para evitar tombamento
- Certifique-se de sua carga esteja equilibrada e mova a lança lentamente para evitar balanço
- Uma carga elevada altera o centro de gravidade da máquina e pode fazer com que ela se torne insegura
- Ao levantar a caçamba da carregadeira, tenha certeza que o local esta livre de obstáculos aéreos - tais como linhas de energia
- Carregue a concha uniformemente dentro da capacidade nominal da mesma
- Quando movimentar as cargas, mantenha-a o mais próximo do chão.
- Somente Operadores treinados e qualificados devem operar a maquina.
- Não trabalhe próximo a barrancos ou valas profundas, muita atenção em terrenos inclinados.



- O levantamento de pessoas só é permitido se forem plataformas construídas para este fim.

BOLETIM PREVENICIONISTA



- Nunca deixe pessoas passarem debaixo da carga e ao redor da máquina em operação, se possível isole a área.




- Cuidados especiais com cargas instáveis e/ou trabalhos sujeitos à queda.

- Esteja atento quando trabalhar em lugares com poeira, fumaça ou neblina. Diminua a velocidade quando a visibilidade tornar-se precária pois poderão ocorrer acidentes.
- O ventilador e as correias quando em movimento podem causar graves ferimentos. Afaste-se deles.
- Não tente efetuar qualquer serviço de reparo se não estiver capacitado.
- Examine visualmente a máquina, verificando se não contém vazamentos ou quaisquer peças danificadas ou que não estejam funcionando corretamente. A falha de uma peça com a máquina em movimento poderá provocar graves acidentes.
- A noite antes de operar a máquina verifique se toda as luzes funcionam corretamente.

BOLETIM PREVENCIÓNISTA

- Não pule da máquina pois poderá se machucar;
- Conserve as mãos constantemente nos controles durante a operação da máquina;
- Antes de deixar a máquina pare o motor. Aplique o freio de estacionamento e abaixe ao solo a concha. Pare a máquina em terreno plano ou paralelo ao aclave.
- Os gases de escapamento poderão matar. Se for necessário ligar o motor numa área fechada, assegure-se de uma boa ventilação no local;



Lembre-se:

- Não balance a caçamba \ concha sobre a cabine do caminhão ou carregue o caminhão enquanto o motorista ainda estiver dentro
- Bloqueie fisicamente a caçamba ou concha e / ou o braço se tiverem que ser levantados para manutenção
- Nunca permita a presença de qualquer pessoa na máquina além do operador.

Após o uso

Estacione a máquina num terreno plano se possível; Use o freio de estacionamento Coloque a caçamba \ concha no chão Desligue a máquina, calce firmemente as rodas.

Fonte:

1. © 2011, Safe Workplace Promotion Services Ontario, publicly known as Workplace Safety & Prevention Services. 1 877 494 WSPS (9777) | 905 614 1400 | www.wsps.ca
2. Manual de Segurança – Operador de pá carregadeira.
3. Front Loader Operators Manual Rossmore